

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงพัฒนา อำเภोधุมโกมล จังหวัดสุรินทร์



รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 คือ 7.4 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร



รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 คือ 7.3 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 คือ 8.0 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านปungน้อย หมู่ที่ 4
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี



รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านปungน้อย หมู่ที่ 4 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Ion โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านปungน้อย หมู่ที่ 4 คือ 8.0 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)


รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านปungใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านปungใหญ่ หมู่ที่ 5 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านปungใหญ่ หมู่ที่ 5 คือ 7.1 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาตงพัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

- ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 คือ 7.5 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ


สรุปผลการทดสอบ

- ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Ion โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 คือ 7.5 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม




ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Ion โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปาบ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8 คือ 7.2 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโนนแคน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแคน้อย หมู่ที่ 9 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านโนนแคน้อย หมู่ที่ 9 คือ 7.4 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านปungวัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี



รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านปungวัฒนา หมู่ที่ 10 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Ion โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปาควรมีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบน้ำประปา บ้านปungวัฒนา หมู่ที่ 10 คือ 7.5 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม



ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโนนแคกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร



รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแคกลาง หมู่ที่ 11 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปามีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบ น้ำประปา บ้านโนนแคกลาง หมู่ที่ 11 คือ 7.2 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)


รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม




ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร




รูปหอถังสูง



รูปบ่อบาดาล



รูปเก็บตัวอย่าง



รูปการทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

-ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือ PH ย่อมาจาก Potential Of Hydrogen Lon โดย PH TEST KIT ซึ่งน้ำประปามีค่า PH ระหว่าง 6.5 – 8.5 ซึ่งค่าที่ทดสอบ น้ำประปา บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 คือ 7.2 (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

